www.aras.nl
www.aras.be

Technische Informatie Bulletin

Kritieke Firmware Update Teltonika Networks

Documentnummer: TIB-2026-0210-01

Versie: 1.0 d.d. 2 okt. 2026

ARAS SECURITY

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Technische Informatie Bulletin

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning:
E-mail: techhelp@aras.nlHelpdesk: 0900 – 2727 435

Dit Technische Informatie Bulletin, T.I.B., van ARAS beschrijft een technisch advies omtrent een van onze producten. Dat kan zijn omdat de support op een bepaald product vervalt of dat er bijvoorbeeld een probleem geconstateerd is. In dit T.I.B. wordt dan de oplossing aangedragen.
In alle gevallen is het dringende advies dit bulletin aandachtig door te lezen, voor uzelf te bepalen in hoeverre dit van toepassing is op door u bij ons betrokken producten en of dit bij de eindgebruiker mogelijk risico's met zich meebrengt.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1. Algemene informatie

Onderwerp: Kritieke Firmware Update Teltonika Networks

Datum: 02 oktober 2026

Van toepassing op: rutOS 7.22 t/m 7.24.2 en tswOS 1.9 t/m 1.10.0

Urgentie: ZEER HOOG

Probleemomschrijving:

Teltonika Networks heeft een kritieke beveiligingskwetsbaarheid vastgesteld in firmwareversies rutOS 7.22 tot 7.24.2 en tswOS 1.9 tot 1.10.0. De kwetsbaarheid heeft een Critical CVSS v4.0 classificatie. Er is geen workaround beschikbaar; alleen een firmware-update biedt een oplossing.

Betrokken Hardware en Software:

- Firmware: rutOS 7.22 tot 7.24.2
- Firmware: tswOS 1.9 tot 1.10.0
- Alle Teltonika Networks apparaten waarop deze firmwareversies actief zijn

Toelichting Urgentie
De urgentie van dit T.I.B. wordt in 4 klassen aangeduid:

ZEER HOOG	Het niet toepassen van de beschreven oplossing heeft grote risico's voor de werking, veiligheid of stabiliteit van het systeem of product op zeer korte termijn. De werking kan niet meer 100% gegarandeerd worden.
HOOG	Het niet toepassen van de beschreven oplossing heeft risico's voor de werking, veiligheid of stabiliteit van het systeem of product op korte termijn. De werking kan niet meer 100% gegarandeerd worden.
MIDDEL	Het niet toepassen van de beschreven oplossing heeft risico's voor de werking, veiligheid of stabiliteit van het systeem of product op termijn. De werking kan op de lange duur niet meer 100% gegarandeerd worden. Beoordeel hoe urgent het doorvoeren van de oplossing is aan de hand van de probleemomschrijving.
LAAG	Het niet toepassen van de beschreven oplossing heeft risico's voor de werking, veiligheid of stabiliteit van het systeem of product. Beoordeel hoe urgent het doorvoeren van de oplossing is aan de hand van de probleemomschrijving.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. Oplossing

Oplossing:

1. Inventariseer alle operationele en opgeslagen Teltonika-apparaten.
2. Controleer de firmwareversie via de webinterface of RMS.
3. Update alle getroffen systemen naar rutOS 7.24.3 of tswOS 1.10.1.
4. Voer de update uiterlijk vóór 30 oktober 2026 uit.
5. Bevestig de uitvoering intern en richting betrokken klanten.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. Risico’s

Risico’s bij het niet toepassen van de oplossing:

- Misbruik van de kwetsbaarheid door onbevoegden.
- Compromittering van netwerkapparatuur.
- Verlies van beschikbaarheid en integriteit van systemen.
- Grotere blootstelling na publieke bekendmaking van de kwetsbaarheid.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4. Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de klant/partner om deze firmware-update uit te voeren. Indien u hulp nodig heeft bij het implementeren van de oplossing, neem dan contact op met onze technische ondersteuning via E-mail: techhelp@aras.nl of onze helpdesk: 0900 – 2727 435

Bij het uitblijven van de implementatie van de oplossing zal, afhankelijk van de gedefinieerde Urgentie, support van ARAS of de fabrikant op korte of lange termijn niet meer gegarandeerd worden.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)